



## Graffette di fissaggio per tubi, barre e cavi

### Graffette di fissaggio a centro pannello

#### Raccomandazioni per l'uso:




Questo tipo di graffette si applica con una semplice pressione all'interno di un foro a sezione tonda o quadrata e consente il fissaggio elastico di fili, cavi e tubature.

#### TYPE 1




Ø d	P= SPESSORE PANNELLO	REFERENCE	A
4 ÷ 6	0,4 ÷ 0,7	CS 43031 ZH	21,2
4 ÷ 6	0,8 ÷ 1,2	CS 43032 ZE	21,2
4 ÷ 6	1,3 ÷ 1,7	CS 43033 ZE	21,2
7 ÷ 9	0,4 ÷ 0,7	CS 43041 ▲	19,5
7 ÷ 9	0,8 ÷ 1,2	CS 43042 ▲	19,5
7 ÷ 9	1,3 ÷ 1,7	CS 43043 ▲	19,5
7 ÷ 9	1,8 ÷ 2,2	CS 43044 ▲	19,5
10 ÷ 12	0,4 ÷ 0,7	CS 43051 ZB	18,4
10 ÷ 12	0,8 ÷ 1,2	CS 43052 ▲	18,4
10 ÷ 12	1,3 ÷ 1,7	CS 43053 ▲	18,4
10 ÷ 12	1,8 ÷ 2,2	CS 43054 ▲	18,4
6 ÷ 7	0,8 ÷ 1,2	CS 43252 ▲	21,2
6 ÷ 7	1,3 ÷ 1,7	CS 43253 ZB	21,2
6 ÷ 7	1,8 ÷ 2,2	CS 43254 ▲	21,2

#### TYPE 2




Ø d	P= SPESS. PANNELLO	REFERENCE	A	H	Ø	Ø F
3	0,8 ÷ 1,4	C 2742 ▲	20	21,2	0,6	7,3
	1,5 ÷ 2					7,6
4,7 ÷ 6	0,8 ÷ 1,4	C 4732 ▲	21	21,2	0,6	7,3
	1,5 ÷ 2					7,6
8 ÷ 8,5	0,8 ÷ 1,3	C 4733 ZB	22	24	0,8	7,3
	1,4 ÷ 2					7,6
11 ÷ 11,5	0,8 ÷ 1,3	C 4734 ▲	30	28	1	7,3
	1,4 ÷ 2					7,6

**TYPE 3**




Ø d	P= SPESSORE PANNELLO	REFERENCE	H
3 ÷ 4	0,8 ÷ 1,2	C-37241 ▲	10,6
3 ÷ 4	1,3 ÷ 1,7	C-37242A 2N	10,6
4 ÷ 6	0,8 ÷ 1,2	C-46301 ▲	10
4 ÷ 6	1,3 ÷ 1,7	C-46302 ▲	10


**TYPE 4 : P 5241**



**TYPE 5 : C 2741 DC**



**TYPE 6 : C 4644 PV**



**Graffette**

**Materiale:** Acciaio trattato per molle

**Trattamento della superficie:** Il simbolo ▲ Indica la fustatazione

**Colore:** I particolari con simbolo ▲ indicano la colorazione nera.

**Raccomandazioni di assemblaggio:**

1. Posizionare la graffetta sul pannello.
2. Inserire la graffetta nel morsetto di supporto, aiutandosi con un semplice attrezzo da lavoro
3. Quando posizionata, la graffetta si regge senza supporto.